

Настройка работы сканера FT-299W с маркировкой в MAC OS

Restore default settings



Set USB HID



Turn off GS character conversion

